

事業部名 第2半導体装置事業部						
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
1	BDF-41	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	破壊しなければ問題なし	1.破壊しないこと 2.希望により代替品 TOMBO 1995に置換え可能
2	H63-50	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
3	H63-175	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
4	H83-50LH	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
5	H83-50RH	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
6	H83-125RH	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
7	V5-100L	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
8	V6-100LC	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
9	V6-125LC	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
10	V8-25LLC	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
11	V8-50	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
12	V8-50L	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
13	V8-100LC	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
14	V8-50LC	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
15	V8-50LLC	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
16	V8-25LLC	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
17	V8-100S	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
18	V12-50L	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
19	V24-20L	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
20	V34-50L	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
21	V39-30L	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
22	V39-40L	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
23	V46-20L	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
24	RFI-500	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
25	RFC-750	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
26	RFC-950	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上

事業部名		第2半導体装置事業部				
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
27	RISE-200	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
28	RISE-300	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
29	Min炉	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上
30	ET-6000	～2005/09	冷却水ジョイント部・ユニオンパッキン	白石綿(クリソタイル)	同上	同上