

事業部名	電子機器事業部					
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
1	CS-200	2004年頃まで	油回転ポンプ:VD-401(ULVAC)第二排気弁ガasketに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
2	MPS-3000	2004年4月まで	ターボポンプ:TMP-403LM(島津製作所)の磁気軸受用電磁石、センサー(ラジアル)のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
3	SH-250		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
4	SH-350		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
5	SH-450		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
6	SH-550		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品についても該当なし。			
7	SH-750	2004年4月まで	ターボポンプ:TMP-2003LM(島津製作所)の磁気軸受用電磁石、センサー(ラジアル)のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
8	SME-200	2004年4月まで	ターボポンプ:TMP-303LM(島津製作所)の磁気軸受用電磁石、センサー(ラジアル)のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			

事業部名	電子機器事業部					
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
9	SME-200RF	2004年4月まで	ターボポンプ：TMP-303LM（島津製作所）の磁気軸受用電磁石、センサー（ラジアル）のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年4月まで	ターボポンプ：TMP-1003LM（島津製作所）の磁気軸受用電磁石、センサー（ラジアル）のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
10	SME-200E	2004年4月まで	ターボポンプ：TMP-303LM（島津製作所）の磁気軸受用電磁石、センサー（ラジアル）のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年4月まで	ターボポンプ：TMP-803LM（島津製作所）の磁気軸受用電磁石、センサー（ラジアル）のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年4月まで	ターボポンプ：TMP-1003LM（島津製作所）の磁気軸受用電磁石、センサー（ラジアル）のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年4月まで	ユニオン（キッツ）のパッキンに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
11	SME-200S	2004年4月まで	ターボポンプ：TMP-303LM（島津製作所）の磁気軸受用電磁石、センサー（ラジアル）のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと

事業部名	電子機器事業部					
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
		2004年7月まで	ACサーボモータ:HC-KFS13B(三菱電機)磁石接着剤に使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については現在調査中			
12	SME-200U	2004年7月まで	ACサーボモータ:HC-KFS13B (三菱電機製)磁石接着剤に使用	不明	破壊しなければ問題なし	破壊しないこと
		2004年7月まで	ACサーボモータ:HF-KP23G1_1/20 (三菱電機製)磁石接着剤に使用	不明	破壊しなければ問題なし	破壊しないこと
		2004年7月まで	ACサーボモータ:HC-KFS23BG1_1/20 (三菱電機製)磁石接着剤に使用	不明	破壊しなければ問題なし	破壊しないこと
		2004年4月まで	島津ターボ分子ポンプ:TMP-303LM_VG100 とTMP-1003LM_ICF253の磁気軸受用電磁石と磁気軸受用センサーのモールド剤に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題なし	廃棄の際は産業廃棄物処理認定業者に委託すること
			その他メーカー購入品については現在調査中			
13	SME-400SP		ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品についても該当なし。			
14	SMO-01N	2004年4月まで	ターボポンプ:TMP-303LM(島津製作所)の磁気軸受用電磁石、センサー(ラジアル)のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については現在調査中			

事業部名	電子機器事業部					
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
15	SMO-01N特型	2002年10月17日	油回転ポンプ:VD301(ULVAC製)ベーンに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年頃まで	第二排気弁ガasketに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2002年10月17日	油回転ポンプ:VD401(ULVAC製)ベーンに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年頃まで	第二排気弁ガasketに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年4月まで	ターボポンプ:TMP-803LM(島津製作所)の磁気軸受用電磁石、センサー(ラジアル)のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			その他メーカー購入品については現在調査中			
16	SMO-200I		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品についても該当なし。			
17	SRH-420	2004年4月まで	ターボポンプ:TMP-203LM(島津製作所)の磁気軸受用電磁石、センサー(ラジアル)のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
18	SRH-530	2004年4月まで	ターボポンプ:TMP-803LM(島津製作所)の磁気軸受用電磁石、センサー(ラジアル)のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			

事業部名	電子機器事業部					
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
19	SRH-730	2004年4月まで	ターボポンプ：TMP-1003LM（島津製作所）の磁気軸受用電磁石、センサー（ラジアル）のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については現在調査中			
20	SRH-820	2004年4月まで	ターボポンプ：TMP-1003LM（島津製作所）の磁気軸受用電磁石、センサー（ラジアル）のモールド剤部分使用に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
21	LVA-900		ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については現在調査中			
22	LVA-1300		ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については現在調査中			
23	SCH-3030U	2004年4月まで	ターボポンプ：TMP-3003LM（島津製作所）の磁気軸受用電磁石、センサー（ラジアル）のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については現在調査中			
24	SCV-1300P	2004年7月まで	ACサーボモータ：HC-KFS23G_1/20（三菱電機）の磁石接着剤部分に使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については現在調査中			

事業部名	電子機器事業部					
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
25	SCV-3030	2004年4月まで	ユニオン(KITZ:PU1/2_B))のパッキンに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年7月まで	ACサーボモーター:HA-FF13G1K1/20 (三菱電機製)磁石接着剤に使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年7月まで	ACサーボモーター:HC-PQ053G11/20 (三菱電機製)磁石接着剤に使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			アルバック製部品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
26	SCV-3545		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
27	SCV-3545R	2004年4月まで	ターボ分子ポンプ:TMP-2003LM_VG250(島津製作所)のj磁気軸受用電磁石、センサ(ラジアル)のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年7月まで	ACサーボモータ:HC-PQ053G1_1/5(三菱電機)の磁石接着剤部分に使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
28	SCV-850		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
29	SDP-3060		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			

事業部名	電子機器事業部					
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
30	SDP-320H		ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
31	SDP-6040	2000年9月7日	油回転ポンプ:VS2401(ULVAC)の ジャケットカバーガスケット(A)ベーン部 分に使用	不明	破壊しなければならない	破壊しないこと
		2002年6月18日	油回転ポンプ:VS2401(ULVAC)の ジャケットカバーガスケット(B)ベーン部 分に使用	不明	破壊しなければならない	破壊しないこと
		2002年10月17日	ロータリーポンプ:VD401(ULVAC) のベーンに使用	不明	破壊しなければならない	破壊しないこと
		2004年	ロータリーポンプ:VD401(ULVAC) の第2排気弁ガスケット部分に使用	不明	破壊しなければならない	破壊しないこと
		2004年4月まで	ユニオン(キッツ)のパッキンに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			その他メーカー購入品については 現在調査中			
32	SIH-1010		ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
33	SIH-1600	2004年4月まで	ターボポンプ:TMP-3203LM(島津 製作所)の磁気軸受用電磁石、セン サー(ラジアル)のモールド剤 部分に使用	クリソタイル	破壊しなければならない	破壊しないこと
		2004年7月	ACサーボモータ:HC-KFS23G 1/20(三菱電機)の磁石接着剤部 分に使用	不明	破壊しなければならない	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			

事業部名	電子機器事業部					
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
34	SIH-3030	2004年4月まで	ユニオン(キッツ)のパッキンに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年7月	ACサーボモーター: HA-FF13G1K1/20 (三菱電機製)磁石接着剤に使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			アルバック製部品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
35	SIH-3040	2004年4月まで	ターボ分子ポンプ: TMP-2003LM (島津製作所)の磁気軸受用電磁石、センサ(ラジアル)のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければならない	破壊しないこと
		2002年10月17日	ロータリーポンプ: EC803 (ULVAC)の第一、第二ベーン部分に使用	不明	破壊しなければならない	破壊しないこと
		2004年4月まで	ユニオン(キッツ)のパッキンに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			その他メーカー購入品については現在調査中			
36	SIH-350	2004年4月まで	ターボ分子ポンプ: TMP-403LM(島津製作所)の磁気軸受用電磁石、センサ(ラジアル)のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければならない	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
37	SIH-450	2004年4月まで	ターボ分子ポンプ: TMP-2003LM (島津製作所)の磁気軸受用電磁石、センサ(ラジアル)のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければならない	破壊しないこと
		2004年4月まで	ユニオン(キッツ)のパッキンに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと

事業部名	電子機器事業部					
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
			ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
38	SIH-550		ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
39	SIH-S150	2004年	油回転ポンプ:VD-401(ULVAC製) ベーンに使用	不明	破壊しなければならない	破壊しないこと
			第二排気弁ガスケットに使用	不明	破壊しなければならない	破壊しないこと
		2004年4月まで	ユニオン(キッツ)のパッキンに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			その他メーカー購入品については 現在調査中			
40	SIV-3545		ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
41	SIV-850	2004年4月まで	ユニオン(キッツ)のパッキンに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
42	SIV-1300		ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
43	SV-1000L	2002年10月17日	ロータリーポンプ:VD-301 (ULVAC)ベーンにて使用	不明	破壊しなければならない	破壊しないこと
		2004年頃まで	第二排気弁ガスケットにて使用	不明	破壊しなければならない	破壊しないこと

事業部名	電子機器事業部					
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
		2002年6月18日	油回転ポンプ:EC-803(ULVAC)第一、第二ベーンに使用	不明	破壊しなければならない	破壊しないこと
		2004年4月まで	ユニオン(キッツ)のパッキンに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			その他メーカー購入品については現在調査中			
44	SV-200		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
45	SV-4540		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
46	SV-6040		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
47	SV-9040		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
48	SV-9045	2004年4月まで	ターボポンプ:TMP-3003LM(島津製作所)の磁気軸受用電磁石、センサー(ラジアル)のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
49	TMM		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			

事業部名	電子機器事業部					
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
50	ULDis-1000PVL		その他メーカー購入品については現在調査中			
51	ULDis-300	2004年4月まで	ユニオン(キッツ)のパッキンに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			アルバック製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
52	ULDis-900CHL		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
53	ULDis-900CV		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
54	CC-200	2004年4月まで	ターボポンプ:TMP-203LM(島津製作所)の磁気軸受用電磁石、センサー(ラジアル)のモールド剤部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
55	CC-400		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
56	CIH-750		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
57	CME-200		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			

事業部名	電子機器事業部					
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
58	CME-400		ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
59	CV-200	2004年頃まで	油回転ポンプ:VD301(ULVAC)第 二排気弁ガasketに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年頃まで	油回転ポンプ:VD401(ULVAC)第 二排気弁ガasketに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			その他メーカー購入品については 現在調査中			
60	EBX-1000	2004年頃まで	油回転ポンプ:VD401(ULVAC)第 二排気弁ガasketに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			その他メーカー購入品については 現在調査中			
61	EBX-2000		ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
62	ED-6030		ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
63	ED-6050		ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
64	ED-7050		ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
65	ei-5		ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
66	ei-6	2004年7月まで	ACサーボモータ:HC-KFS053B (三菱電機)磁石接着剤に使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと

事業部名	電子機器事業部					
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
			ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
67	ELX-2000	2002年前後まで	マグネットフィルター:1/2(流体工 業)パッキン部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
68	EME-400	2004年7月まで	ACサーボモータ:HC-KFS23B(三 菱電機)磁石接着剤に使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年7月まで	ACサーボモータ:HC-KFS43B(三 菱電機)磁石接着剤に使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
69	EX-1300	2002年前後まで	マグネットフィルター:3/4(流体工 業)パッキン部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
70	EX-200		ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
71	EX-300	2004年頃まで	油回転ポンプ:VD401(ULVAC)第 二排気弁ガasketに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2002年前後まで	マグネットフィルター:3/4(流体工 業)パッキン部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2002年前後まで	マグネットフィルター:3/8(流体工 業)パッキン部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと

事業部名	電子機器事業部					
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
			その他メーカー購入品については現在調査中			
72	EX-400	2002年前後まで	マグネットフィルター:1/2(流体工業)パッキン部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
73	EX-550	2002年前後まで	マグネットフィルター:3/4(流体工業)パッキン部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
74	EX-900	2004年4月まで	ユニオン(キッツ)のパッキンに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
75	EX-mimi		ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
76	Mini-Lad	2004年7月まで	ACサーボモータ:HC-KFS43B(三菱電機)磁石接着剤に使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。その他メーカー購入品については現在調査中			
77	S-1200	2002年前後まで	マグネットフィルター:1/2(流体工業)パッキン部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年4月まで	ユニオン(キッツ)のパッキンに使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと

事業部名	電子機器事業部					
No.	装置名	使用廃止時期	使用部位・部品名	アスベスト種類	危険性	対処方法
			ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			
78	SOLCIET	2004年7月まで	ACサーボモータ:HC-KFS13(三菱電機)磁石接着剤に使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年7月まで	ACサーボモータ:HC-KFS43B(三菱電機)磁石接着剤に使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年7月まで	ACサーボモータ:HC-KFS053(三菱電機)磁石接着剤に使用	不明	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年4月まで	ターボポンプ:TMP-403LM(島津製作所)の磁気軸受用電磁石、センサー(ラジアル)のモールド剤部分	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年4月まで	ターボポンプ:TMP-803LM(島津製作所)の磁気軸受用電磁石、センサー(ラジアル)のモールド剤部分	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
		2004年4月まで	ターボポンプ:TMP-2003LM(島津製作所)の磁気軸受用電磁石、センサー(ラジアル)のモールド剤部分	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
				ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中		
79	SYSTEM-1200	2002年前後まで	マグネットフィルター:1/2(流体工業)パッキン部分に使用	クリソタイル	破壊しなければ問題無し	破壊しないこと
			ULVAC製品については該当なし。 その他メーカー購入品については 現在調査中			